

Bestyrelsesmøde 13. april 2023

Tilstede: Jan, Bente, Karen, Mads, Maja

Dagsorden:

1. Generalforsamling

Bente: På mandag bestilles 70 sandwich (10 vegetar) hos slagteren i Kvickly Åbyhøj, de kan skæres over så der bliver 140 stk.

Bente har snakket med biblioteket, vi kan godt lave te og kaffe

Torsdag den 20. henter Bente nøglen og bliver sat ind i hvordan vi kommer ind.

Der skal printes medlemsedler

Bente har stemmesedler

Der bliver en pause ca 12.00-12.30, til mad, ryge, forfriskninger

Bestyrelsen mødes kl. 9.00

Der skal skrives ud at kaffe bliver lavet på biblioteket, og at man gerne må tage sin egen kop med (pap-krus er blevet dyre)

Der skal købes:

Affaldssække

Kaffe	3 poser
te	2 slags
sukker	øko rørsukker
mælk + havremælk	2 L af hver
Øl	
Sodavand	100 stk
vand	100 stk

Engangsservise teskeer, kopper

Servietter

2. Status på vandåbningen

Vandåbning 2023

Vandåbningen tog i år væsentlig længere end tidligere år, da der var problemer på 7 ud af 8 havegange. I alt havde 7 haver problemer af hvad vi kender til. Det var mange ture frem og tilbage på havegangene for at finde frem til årsagen og 1 person der hele tiden holdt øje med vandmåleren.

Da havegang 2-7 var blevet åbnet den første dag, satsede vi på at det forbrug, der kunne ses på vandmåleren, ville være opfyldning af diverse varmtvandsbeholdere. Forbruget hen over natten var desværre for højt til ikke at gøre noget.

Det resulterede derfor i at vi måtte lave en præcis fejlfinding på dag 2, og fandt ud af at det var havegang 3.

Vi måtte også konstatere at stikledningsventilerne (stophanerne) på havegang 5 og 6 ikke kan lukkes. Dette gjorde det bestemt ikke nemmere at fejlfinde. Vi bør få lavet nye stikledningsventiler, når vandet er blevet lukket næste gang.

På havegang 7 og 8 kunne vi ikke finde stikledningsventilerne fordi de var dækket til med stabilgrus og fordi det kort der blev lavet af vores 2 tidligere vandpersoner manglede mål på placeringen af disse.

Vi kan desuden konstatere at stikledningsventilen for havegang 7 har fået en ny drejemekanisme, i fagsprog en teleskopgarniture, som de øvrige stikledningsventiler ikke har. Dette er problematisk da den stikker op i gruset uden at have tilstrækkelig beskyttelse i form af et stophanedæksel.

Havegang 8 kom først med på dag 3, efter at have købt en teleskopgarniture. Det var derudover havegangen med flest problemer.

Ulykke
Bente²

Dan Jørgensen
Morten
Jens Væd